

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ № 35/ВБСГ/ТО/2/18.04-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сміла № _____ від «18» 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » 20 _____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Слюсар ЕДУ Уголик В.М.
Смілянське УЕГГ ТОВ ГРМУ України
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № пр.в. Захисників України - 1 „ДСББ“, Байківщина

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) нефарбувати вхідні газопровід
- 2) прибрати дріт з газопроводу.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

Усунути недовіки в 3х місяцях термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Уголик В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

18.04.24 Єшовіков В.В. 18.04.24
(дата) (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано