

АКТ № 331/ТО/ВБСГ/20/39.02-2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м.п.п.в. Бур. Сидиренко  
(місце складання)

№ 16

від «25» листопада 2024 року

Відповідно до договору від «  » 20 року №   , працівником(ами) виконавця робіт майстер С.Е.ВБТО Боюк Сергій Ушакович

списар Перерва Віктор Вікторович, списар Орел Віталій Ушакович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) прибрати дріт з вірного газопроводу

2)   

3)   

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Недоліки усунути негайно

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця)   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Боюк Сергій Ушакович 25.07.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)   

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)   

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)