

АКТ № 6

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м.м. Дребіт
(місце складання)

№ 6

від «19» 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт СЕ ВБТО майстер Костяшин М.М., слюсар
Белін Я.М., слюсар Кочес Я.О., слюсар Мірошник О.Ю.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
вул. Мельник № 4/2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Невірно вкриті перевірки фланцевих та
фланцевих шлангових кранів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Менструм недоліки в термін місяця термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Костяшин М.М. 19.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)