

(пункт 6 розділу III)

систем газопостачання у багатоквартирному будинку

від « 05 » 05 2026 року

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Проект. Надійшло 2

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
2) _____
3) _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

порешення відсутні

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Працівник,
який виконав обстеження

Мельник Н.О. [підпис] 05.05.26 _____
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)