

АКТ 29
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Монастирище
(місце складання)

№ _____

від «08» 04 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20____ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт Служба експлуатації ВБГО майстер Гливицький А.О.
слюсар Поліщук С.С. слюсар Савченко О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Монастирище вул. Зверева, буд. 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зависання газопроводу намерзання ввісного газопроводу
- 2) Забори ррри з ввісного газопроводу
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунення недовірки в 5-х робочих днів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гливицький А.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.04.26
(дата)

Савченко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)