

м. Звенигородка № 14 від « 28 » 07 2026 року
(місце складання)

слесарями 3 ЕРГУ Олеузо В.Г.
Арапнас Д.В.

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 по
вул. П'ятиця, м. Звенигород

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввідний газопровід потребує фарбування
- 2) відсутні акти перевірки вентиляційних каналів
- 3) прибрати виноградник з газопроводу
- 4) _____
- 5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки протягом 1 місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

який виконав обстеження
Педоренко М. В. 28.02.26
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності, підпис)

старший по
Будинку відсутній 28.02.26
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)