

AKT

No 15

Від «04» 02 2026 року

слюсарями з ЕРГУ Авчура В.Т.

Аргумент Д. В.

(за наявності))

вд. Пичаев, м. Звенигородск

За результатами обстеження виявлено виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
1) ввідний параметр $b = 1,5$

1) ввідний газопровід потужності 1-5

- 3)

- 4)

- 5)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
усунути недоліки протягом 1 місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Педоренко М. О.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

старше 10

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)