

AKT

No 93

ВІД « 04 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 20 » року № , працівником(ами) виконавця робіт майстер Пасяга Ю. Ю., слюсар Турко А. В., слюсар Мінченко М. В.

с. Коробовна, в д. Центральная, 142

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Трибрами кивень з газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недopusк (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зукупити недоліки в певному термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

І Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(nava)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)