АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Криві Коліна (місце складання) № **30** від « 09 » вересня 2020 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Служба експлуатації ВЫГО майстер Кисіль А.М.

слюсар Ярунець О.Г.; слюсар Радченко М.М.; слюсар Сикалюк О.І.

(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ **вул. Івана Мазепи , 1а**

За результатами обстеження: не виявлено, виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Доробрубувати вхідний газопровід

2)

3)

4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки на протязі 2-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Кисіль А.М. 09.09.2020

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

Старший по будинку відсутній, від підпису відмовився

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачами газу отримано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис споживача)